

向井 F 1 活動報告

平成 25 年 9 月 24 日

作成 大石 住夫

1. 活動場所 亀山市 向井 F 1
2. 活動日 平成 25 年 9 月 21 日 (土) 天候 晴
3. 参加者 会員 瀧口、松永、高崎、浅沼、長谷川、瀧口あ、南条、大石 計 8 名

⊙事前安全対策：☑準備体操（各自）、☑打ち合わせ、☑明確な指示、
☑KY確認、☑服装点検、

4. 活動内容：

- ・台風 19 号の影響で、林道入口が崩壊しており、軽トラが通行できる様にトグワで整備した。 林道終点まで崩壊の確認と木切れの整備をしながら歩いた。
林道終点部でアスファルトまで沢に崩壊した所あったが、軽トラは走行可能。
- ・植樹場所へ鹿ネットロール(3 巻)、ポール(2 束)の荷揚げと鹿ネットの切断をメインとし、下りでイベント時に歩く歩道整備を中心に活動した。
19 号の影響で、頂上付近のスギの木がかなり倒れており、一部片付けたが、次回活動時に全て整備したい。 又、中央道はかなり崩壊しており、イベントまでの補修不可であり、両外周道から横への道を通り、頂上へ登る 2 コースに決めた。
右側外周道は補修完了し、左側外周道は次回 25 日の活動日に補修予定である。
尚、中央道入口も再崩壊し、ヒノキが倒れ歩道を塞いでいたが、補修完了した。

⊙今後の展開：

□活動振り返り（反省点）

台風 19 号の影響を確認していたが、思った以上に大きな影響を受けており、活動内容を変更する事になった。

□連絡事項

次回 25 日は、チェーンソーを持参下さい。 歩道補修用の伐倒 及び 頂上の倒れたスギの整備をします。 帰りには 26 日の活動で使用する梯子を持ち帰ります。

5. 活動写真

台風 19 号による崩壊地の写真を添付します。



七曲り下 崩壊地仮補修



中央道 沢付近崩壊地仮補修



林道終点 崩壊地での集合写真